Fullgild rafræn undirskrift
KRISTÍN ÞORSTEINSDÓTTIR KRÖYER
2026-11-06 10:40:24 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
MARÍA SVAVARSDÓTTIR
2026-11-06 10:41:04 GMT
Ástæða: Undirskrift

Umhverfis- og orkustofnun

Gallon ehf.
Skútuvogi 1
Reykjavík 105
Ísland

6.11.2026, Reykjavík
UOS-3344

## Efni: Reglubundið eftirlit þann 16.10.2026 hjá Gallon ehf., Örfirisey

Þann 16. október 2026 fór fram reglubundið eftirlit í Gallon ehf., Örfirisey. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

### níu frávik komu fram er varða:

| Frávik frá | Lýsing á fráviki | Staða á fráviki |
|---|---|---|
| gr. 24 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Sé efnisþykkt olíugeymis innan við helmingur upphaflegrar efnisþykktar eða undir 3 mm skal gert við tæringu<br><br>*Minnsta efnisþykkt plötu 16 í geymi B203 mældist 2,6 mm í þykktarmælingu árið 2025.* | **Opið** |
| gr. 3.12 í starfsleyfi | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð.<br><br>*Rekstraraðili gat ekki framvísað öryggisblaði fyrir slökkvifroðu í eftirlitinu.*<br><br>*Rekstraraðili sendi inn öryggisblað þann 19. október 2026.* | **Lokað** |
| gr. 15 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Hönnun og notkun olíuskilju skal vera í samræmi við ÍST-EN 858 og leiðbeiningar Umhverfis- og orkustofnunar, | **Opið** |

| | | |
|---|---|---|
| | *Loki skal vera á olíulögninni á milli lekavarnar og olíuskilju. Sé ekki sjálfvirkur lokunarbúnaður skal lokinn ávallt vera lokaður þegar ekki er verið að tæma lekavörnina.*<br><br>*Skilja 3 er ekki með sjálfvirkum loka.* | |
| mgr. 5. gr. 8 í reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Rekstraraðila ber að uppfylla gildandi lög og reglugerðir á starfssviði sínu og tryggja að starfsemi hans sé rekin í samræmi við meginreglur 38. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.<br><br>*Geymar í olíubirgðastöðvum skulu merktir í samræmi við ákvæði í viðauka I (í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi)*<br><br>*Rekstraraðili sendi staðfestingu þess að geymar hafa verið merktir skv. reglugerð þann 23. október 2026* | **Lokað** |
| gr. 43 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Öruggar mengunar- áreksturs- eld- og slysavarnir skulu tryggðar við rekstur olíugeyma<br><br>*Bambar með olíu voru án fullnægjandi árekstrarvarna.*<br><br>*Staðfesting þess efnis að bambar hafa verið fjarlægðir barst stofnuninni þann 23. október 2026.* | **Lokað** |
| mgr. 3., gr. 62 í lögum 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár.<br><br>*Umhverfisupplýsingar fyrir árið 2025 bárust stofnuninni 15. október 2026.* | **Lokað** |
| grein 28. reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Þegar olíugeymir er tekinn varanlega úr notkun skal rekstraraðili innan sex mánaða fjarlægja olíugeyminn, ásamt lögnum honum tengdum. | **Opið** |

| | | |
|---|---|---|
| | *Lengra en sex mánuðir eru frá því að olíugeymir B209 var tekinn úr notkun án þess að hann hafi verið rifinn.* | |
| mgr. 3, gr. 62 í lögum 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Rekstraraðila er skylt að veita allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna eftirlits Umhverfis- og orkustofnunar<br><br>*Rekstraraðili hefur ekki skilað, til eftirlitsaðila, upplýsingum um olíuskiljur á svæðinu.*<br><br>*Upplýsingum um skiljur var skilað þann 23. október 2026.* | **Lokað** |
| gr. 15 í reglugerð 884 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi | Frávikið var skráð: 16.10.2026<br><br>Hönnun og notkun olíuskilju skal vera í samræmi við ÍST-EN 858 og leiðbeiningar Umhverfis- og orkustofnunar,<br><br>*Loki skal vera á olíulögninni á milli lekavarnar og olíuskilju. Sé ekki sjálfvirkur lokunarbúnaður skal lokinn ávallt vera lokaður þegar ekki er verið að tæma lekavörnina.*<br><br>*Olíuskilja nr. 7 er án sjálfvirks lokunarbúnaðar og lokinn ávallt í opinni stöðu.* | **Opið** |

Umhverfis- og orkustofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 25. nóvember 2026.

Virðingarfyllst,

**Kristín Kröyer**
Sérfræðingur í teymi eftirlits

**María Svavarsdóttir**
Sérfræðingur í teymi eftirlits