EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Akranesi

UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	10.10.2014	**Fulltrúi UST**	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Olíudreifing	**Fulltrúi UST**		
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	**Tegund eftirlits**	Reglubundið	
Kennitala	6606952069	**Flokkur**	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	**ÍSAT nr.**	63.40	
Fulltrúi fyrirtækis		**Staðsetning**	350350,973	426834,143

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Ekki fundust frávik frá kröfum í starfsleyfi í eftirliti. Ein athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók Olíudreifingar á Akranesi. Farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skráningar á mánaðarblöð voru í góðu lagi.

Niðurföll í mengunarvarnaþróm tengjast lögnum sem liggja saman um loka við olíuskilju stöðvarinnar. Loki í frárennsli þróa stóð lokaður. Frárennsli olíuskilju var mælt með olíuprófi Macherey-Nagel og stóðst kröfur í reglugerð. Olíuskiljan (VERA-skilja) er þjónustuð eins og tilskilið er.

Fimm geymar eru í stöðinni á Breiðinni og einn tvöfaldur svartolíugeymir við fiskimjölsverksmiðju HB Granda við Hafnarbraut 3A. Allir geymar stöðvarinnar hafa verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum. Fimm lagnir stöðvarinnar hafa verið þrýstiprófaðar á síðastliðnum fimm árum.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar í rekstrarhandbók voru skoðuð.

ATHUGASEMDIR

Hlífðarkápa (plast) um lagnir hefur sprungið (gatast) á nokkrum stöðum. Sérstaka gát þarf að hafa á þessu þar sem vatn kemst innundir plastkápuna. Tæringarhætta skapast þar sem vatn liggur að stállögnum.

Reykjavík, 07.11.2014

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.