

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3374

Rekstraraðili Vegagerðin kt: 6802692899	Tegund starfsemi Olíubirgðastöðvar	Starfsleyfisnúmer: Gildistími starfsleyfis 19. mars 2031
Starfsstöð Óseyri 2 Reyðarfjörður	Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit	Dagsetning eftirlits 8. september 2026
Starfstöðvarnúmer: ET-0213	Eftirlitsmaður Kristín Kröyer	Útgáfudagur skýrslu 12. október 2026

Tengiliðir

Tengiliður	Titill
------------	--------

Hinrik Þór Einarsson

Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit komu fram þrjú ný frávik er varða þrýstiprófanir, umhverfisupplýsingar og þykktarmælingar. Einnig voru við eftirlitið opin þrjú eldri frávik er varða olíuskilju, rekstrarhandbók og lokunarbúnað olíuþróar.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit fór fram hjá rekstraraðila þann 8. september 2026.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Frá síðasta eftirliti voru þrjú frávik opin. Samþykkt úrbótaáætlun var til staðar fyrir öll frávikin.

Fyrsta frávikið varðaði að skv gr. 2.4 í starfsleyfi á að yfirfara virkni olíuskilja á a.m.k sex mánaða fresti. Virkni skiljunnar var síðast yfirfarin árið 2023. Í úrbótaáætluninni kom fram að ný mæling ætti að fara fram fyrir 15. apríl 2026. Sýnataka var framkvæmd í mars og fráviki því lokað.

Annað frávikið var frá gr. 3.1 í starfsleyfi. Skrá skal upplýsingar í rekstrarhandbók sem skal vera aðgengileg eftirlitsaðila. Skráningar eru ekki gerðar fyrir: a) Viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði, þar með

taldar þrær, olíuskiljur og yfirferð á virkni olíuskilja, b) Magn og gerð spilliefna sem skilað hefur verið til móttökustöðvar, Mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim. Í úrbótaáætlun kom fram að ný rekstrarhandbók væri komin í notkun. Dæmi um skráningar átti að senda UOS fyrir 15. maí 2026 til staðfestingar á bættum skráningum. Rekstraraðili er enn að vinna í að koma upp nýju skráningakerfi og frávik því enn opið.

Þriðja frávikið varðaði gr. 13 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. Lokar á löndunarlögnum, undantöppunarlögnum og öðrum olíulögnum sem opnast út í mengunarvarnir í olíubirgðastöðvum skulu ávallt vera lokaðir og læstir þegar þeir eru ekki í notkun. Rekstraraðili gat í eftirlitinu ekki svarað hvort lokinn væri opinn eða lokaður. Samkvæmt úrbótaáætlun átti, fyrir 15. mars 2026, að setja upp merkingar á loka til að augljóst væri hvort loki sé opinn eða lokaður. Í eftirlitinu kom fram að þróin er tengd við olíuskilju sem er með sjálfvirkum olíuloka. Fráviki lokað

Kynning á fylgiskjölum

Rekstraraðili fékk senda beiðni um að skila upplýsingum um olíuskiljuna á svæðinu með boðun eftirlitsins. Rekstraraðili hefur ekki skilað því. Vegagerðin samnýtir olíuskilju með Olíudreifingu og hefur Olíudreifing skilað inn umbeðnum upplýsingum.

Rekstrarhandbók:

Rekstraraðili er að vinna í að koma upp nýju rafrænu skráningarkerfi. Á meðan er notast við dagbók sem er mikið útfyllt, en uppfyllir ekki kröfur um að upplýsingarnar séu aðgengilegar. Til staðar er úrbótaáætlun frá síðasta ári, en úrbótum skv. henni átti að vera lokið.

Þrýstiprófanir:

Þrýstiprófun fór síðast fram í janúar 2023 og næsta þrýstiprófun því áætlað árið 2028. Í prófunarskýrsluninni sem send var stofnuninni kemur fram að leyfilegt þrýstingsfall sé 0,175 bör eða 5%. Raun þrýstingsfall í prófinu var 1 bar eða 16,4% og stóðst lögnin því ekki prófið skv forsendum framkvæmdaraðilans sem er frávik.

Þykktarmælingar

Bikgeymirinn er undanskylinn kröfu um þykktarmælingu en etýlester geymirinn er það ekki. Hann hefur hins vegar að sögn rekstraraðila aldrei verið þykktarmældur, sem er frávik, og Umhverfis- og orkustofnun á heldur ekki gögn um að hann hafi verið þykktarmældur.

Trygging vegna bráðamengunar:

Rekstraraðili hefur sent eftirlitsaðila staðfestingu á gildri tryggingu skv. 16. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda.

Umhverfisupplýsingar:

Umhverfisupplýsingum fyrir árið 2025 var skilað þann 27. júlí 2026 sem er eftir 1. maí og því frávik.

Vettvangsskoðun:

Gengið var um athafnasvæði Vegagerðarinnar. Búið er að fjarlægja úrganginn sem var á lóðinni í síðasta eftirliti. Ekki var gerð athugasemd í vettvangsskoðuninni.

Annað:

Rætt var um það hvort sjálfvirki lokunarbúnaðurinn á olíuskiljunni greini ef etýlester tankurinn rofnar og flæðir út í olíuþróna. Rekstraraðili ætlar að kanna það og upplýsa eftirlitsaðila.

Staða Frávika

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
gr. 2.4 í starfsleyfi	Frávik skráð: 30. október 2025 Mælingar eða útreikningar á mengunarefnum ekki fullnægjandi <i>Yfirfara skal virkni olíuskilja á a.m.k sex mánaða fresti. Virkni skiljunnar var síðast yfirfarin árið 2023. Í úrbótaáætlun kemur fram að ný mæling ætti að fara fram fyrir 15. apríl 2026. Sýnataka var framkvæmd í mars 2026.</i>	Lokað
gr. 3.1 í starfsleyfi	Frávik skráð: 30. október 2025 Rekstraraðili skal skrá reglulega upplýsingar, t.d. í rekstrarhandbók, og skulu skráningar vera aðgengilegar eftirlitsaðila <i>Skráningar eru ekki gerðar fyrir: a) Viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði, þar með taldar þrær, olíuskiljur og yfirferð á virkni olíuskilja, b) Magn og gerð spilliefna sem skilað hefur verið til móttökustöðvar, mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim. Í úrbótaáætlun kom fram að ný rekstrarhandbók væri komin í notkun. Dæmi um skráningar átti að senda UOS fyrir 15. maí 2026 til staðfestingar á bættum skráningum. Engar skráningar hafa enn borist.</i>	Opið
gr. 13 í reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávik skráð: 30. október 2025 Rekstraraðilar atvinnurekstrar skulu tryggja að starfsemi þeirra sé í samræmi við eftirfarandi meginreglur: a. að gerðar séu allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun <i>Lokar á löndunarlægnum, undantöppunarlögnum og öðrum olíulögnum sem opnast út í mengunarvarnir í olíubirgðastöðvum skulu ávallt vera lokaðir og læstir þegar þeir eru ekki í notkun.</i> Rekstraraðili gat í eftirlitinu ekki svarað hvort lokinn væri opinn eða lokaður. Samkvæmt úrbótaáætlun átti, fyrir 15. mars 2026, að setja upp merkingar á loka til að augljóst væri hvort loki sé opinn eða lokaður.	Lokað

	<i>Í eftirlitinu 2026 kom fram að þróin er tengd við olíuskilju sem er með sjálfvirkum olíuloka.</i>	
gr. 20 í reglugerð 884/2017 um olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávik skráð: 8. september 2026 Á fimm ára fresti skal þrýstiprófa niðurgrafnar olíulagnir á landi og allar löndunarlagnir <i>Í skýrslu fyrir prófun sem framkvæmd var árið 2023 kemur fram að lögn stóðst ekki þrýstispróf.</i>	Opið
gr. 20 í reglugerð 884/2017 um olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávik skráð: 8. september 2026 Rekstraraðili skal taka saman umhverfisupplýsingar og senda til Umhverfis- og orkustofnunar fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár. <i>Umhverfisupplýsingum fyrir árið 2025 var skilað eftir 1. maí 2026.</i>	Lokað
gr. 20 í reglugerð 884/2017 um olíumengun frá starfsemi á landi.	Frávik skráð: 8. september 2026 Þykktarmæla skal botn og neðsta umfar olíubirgðageyma, annarra en jarðbiksgeyma, eigi sjaldnar en á tíu ára fresti <i>Lengra en 10 ár eru liðin síðan etýlester geymirinn var þykktarmældur.</i>	Opið

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit Umhverfis- og orkustofnunar er framkvæmt með vísan til 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Að loknu eftirliti eru gefin út drög að eftirlitsskýrslu og hefur rekstraraðili tvær vikur frá birtingu þeirra til að koma á framfæri athugasemdum. Að þeim fresti liðnum er gefin út lokaskýrsla.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til beitingar þvingunarúrræða skv. 61. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, sbr. einni XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings vegna eftirfylgni eftirlits og beitingar þvingunarúrræða, sbr. 22. gr., sbr. og 1. gr. gjaldskrár nr. 1033/2025.