



Aflvís ehf  
Óseyri 16  
603 Akureyri  
Sími 461 4610  
Fax 461 4612  
GSM 899 9876  
Netfang aflvis@afvis.is  
www.afvis.is

**Olíudreifing ehf**  
**B/t.: Einar S Ólafsson**  
**Gelgjutanga við Kleppsmýrarveg**  
**104 Reykjavík**

## **SKÝRSLA**

**Þykktarmælingar og hvirfilstraumsskönnun á olíubirgðageymi í Örfirisey**

**ULTRASONIC THICKNESS AND EDDY CURRENT MEASUREMENT**

**UTM SKÝRSLA NR. 1201-16**



**OKTÓBER 2007**

**MÆLINGAR FRAMKVÆMDAR: ÖRFIRISEY**



Aflvís ehf  
Óseyri 16  
603 Akureyri  
Sími 461 4610  
Fax 461 4612  
GSM 899 9876  
Netfang aflvis@afllvis.is  
www.afllvis.is

### **Framkvæmd mælinga**

Þykktarmælingu og hvirfilstraumsskönnun framkvæmdu Haraldur Baldursson og Andri Haraldsson hjá Aflvís ehf í Hafnarfirði. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Einar S Ólafsson.

Framkvæmd mælinga á geyminum fór fram dagana 27 og 28. september 2007. Geymirinn er stálgeymir og var botn hans mældur, ásamt punktum lóðrétt í fyrstu plöturöð frá botni.

Allar aðrar niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi teikningu af geyminum.

### **Þykktarmælingar**

Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér vísað á meðfylgjandi teikningu (1 stk.). Mældir voru minnst 3 punktar í stærri plötum og allar plötur mældar á svipaðan hátt. Sýnileg tæringarsvæði eða pyttir eru merktir inná teikningu með bókstafnum P, ef um það er að ræða, að öðru leyti má segja að ástand yfirborðs botnplatna hafi verið gott. Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.

### **Hvirfilstraumsskönnun**

Allur botn geymisins var skannaður á reglubundin hátt. Gólfskanni var kvarðaður og mögnun stillt samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Þar sem gólfskanni gaf rauðan útslátt á mæli voru nákvæmari mælingar framkvæmdar og mælt í kringum þau svæði. Ekki komu fram verulega tærð svæði eða pyttir.

Hafnarfirði 22. október 2007

Virðingarfyllst.

---

Haraldur Baldursson

Meðf.:

- 1 bls. teikningar frá Aflvís ehf.
- 1 bls. Staðfesting þykktarmælinga.
- 1 bls. Statement of Calibration.



Aflvís ehf  
Óseyri 16  
603 Akureyri  
Sími 461 4610  
Fax 461 4612  
GSM 899 9876  
Netfang aflvis@aflvis.is  
www.aflvis.is

## STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA

<b>UTM SKÝRSLA NR.:</b>	<b>1201-16</b>
<b>DAGS. SKÝRSLU:</b>	<b>5. nóvember 2007</b>
<b>EIGANDI MÆLDS HLUTAR:</b>	<b>Olíudreifing ehf</b>
<b>REKSTRARAÐILI DO:</b>	<b>Olíudreifing ehf</b>
<b>DAGS. FRAMKV.:</b>	<b>27 og 28. september 2007</b>
<b>STAÐUR (HVAR MÆLT):</b>	<b>Örfirisey</b>
<b>HVAÐ MÆLT:</b>	<b>Olúbirgðageymir</b>
<b>FASTANÚMER GEYMIS:</b>	<b>T1048</b>
<b>MÆLIBÚNAÐUR:</b>	<b>Krautkrämer DM4 þykktarmælir, 5MHz og 2MHz, serial nr. 16855 DOROM8 Stílliklossar(Calibration blocks): 5mm, 8mm og 16mm. Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of Calibration). MFE 2412 MK II Tank Floor Scanner</b>
<b>MÆLING FRAMKVÆMD AF:</b>	<b>Haraldur Baldursson, Andri Haraldsson Aflvís ehf.</b>
<b>SKÍRTEINI (CERTIFICATE):</b>	<b>EN473/NORDTEST NDT LEVEL 2 Nr. 0966.</b>

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar og hvirfilstraumsskönnun á ofangreindum geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila.

Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi 1 blaðsíðu (teikning) og eru öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 119 niðurstöður.


Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreynðir og prófaðir með mælingum á stílliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum.

Skoðað/dags./af: 5. nóvember 2007

Samþykkt/dags./af:




**GEYMIR – GÓLF – FYRSTA PLÖTURÖÐ**



UPPRUNALEG ÞYKKT Á GÓLFI: 10,0 MM  
 MEDALÞYKKT Á GÓLFI: 9,57 MM  
 MEDALÞYKKT Í FYRSTU PLÖTURÖÐ: 12,66 MM

TEIKNING NR. 1 AF 1 TEIKNINGUM

 <p><b>AFLVÍS</b></p>	ÞYKKTARMÆLINGAR (UTM)
	REKSTRARAÐILI: <u>OLÍUDREIFING HF</u>
	TILVÍSUN OKKAR: <u>1194-16/HB</u>
	MÆLINGAR FRAMKV. <u>27-28. SEPTEMBER 2007</u>
	HLUTUR MÆLDUR: <u>BIRGDAGEYMIR NR. 16</u>

GEYMIR T1048

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARÐA



Ref: GGU  
Ord. No.: 25001

## DET NORSKE VERITAS

### STATEMENT OF CALIBRATION

Statement of calibration of inspection, measuring or test equipment, not owned by DNV, used on Ship in Operation.


Name of Company : **AFLVÍS ehf**

I confirm that the following equipment has been calibrated within the period required by the Instruction book for the equipment or within the last 12 months.

<u>Type of equipment</u>	<u>Identity no.</u>	<u>Used for survey of</u>
Krautkramer s/n 16855 DOROM8	Type DM4	Ultrasonic thickness measurement.
Krautkramer s/n 16855 0155KV	Type DM4	Ultrasonic thickness measurement.

Hafnarfjörður 2007-02-27



  
Gudni Gudnason  
Senior Surveyor

If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.