

EFTIRLITSSKÝRSLA

Sorpsamlag Þingeyinga urðun við Kópasker



Dags eftirlits	1.10.2013	Fulltrúi UST	Leifur Þorkelsson
Fyrirtæki	Sorpsamlag Þingeyinga	Fulltrúi UST	
Heimili	Víðimóar 2, Húsavík	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	711001-2470	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Stefán Grímsson	ÍSAT nr.	38.21.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	615746,542 649342,948

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Á staðnum er urðaður og sláturúrgangur frá sauðfjársláturhúsi þrátt fyrir að ekki sé í gildi starfsleyfi vegna starfseminnar. Annar úrgangur frá svæðinu sem áður var urðaður á staðnum er nú fluttur af svæðinu til urðunar. Sláturtíð stendur yfir frá 11. september til 24. október áætlað er að 8-10m³ af úrgangi séu urðuð á staðnum daglega á meðan sláturtíð stendur yfir. Urðað er í eina urðunarrein í einu og er úrgangur hulinn með jarðvegi í lok dags. Urðunarstaðurinn er afgirtur og innan girðingar er safnað upp dekkjum, málmum og timbri sem bíða þess að verða flutt af svæðinu.

UMFANG EFTIRLITS

Gengið var um urðunarstaðinn með umsjónarmanni og framkvæmd urðunar á staðnum skoðuð og rædd.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

5. gr. a laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

Urðunarstaðurinn er án starfsleyfis

Reykjavík, 07.11.2013

Leifur Þorkelsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.