



Matís ohf  
Örverurannsóknir  
Vínlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001

**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Hólalax hf  
6012790299  
Hólum 1  
Sauðárkrókur

Sýni R17003750001  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/02/2017  
Móttekið: 14/02/2017  
Rannsakað: 14/02/2017

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Úr fiskeldi  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 1/Hjaltadalsá ofan stöðvar  
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila  
Aðrar upplýsingar :  
Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 2,2°C

**Örverurannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

**Eðlis- og Efnarannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

\*\*Svifagnir

<0,5 mg/L

SM 19 ed 2540D

\*\*Sýrustig (pH) (EVA1)

7,30

ISO 10523:2012

**Mat sýnis**

Ekki metið

Reykjavík,

20. febrúar, 2017

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.



Matís ohf  
Efnarannsóknir  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001

**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Hólalax hf  
6012790299  
Hólum 1  
Sauðárkrókur

Sýni R17003750002  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/02/2017  
Móttekið: 14/02/2017  
Rannsakað: 14/02/2017

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Úr fiskeldi  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 2/Frárennslis frá stöð  
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila  
Aðrar upplýsingar :  
Skýringar :

**Örverurannsóknir**

**Eðlis- og Efnarannsóknir**

\*\*Svifagnir

\*\*C.O.D

**Mat sýnis**

Ekki metið

**Mæligildi**

**Heimild**

**Mæligildi**

**Heimild**

4 mg/L

SM 19 ed 2540D

<10 mg/L

HACH, DR/2000 SP

Reykjavík,

20. febrúar, 2017

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.



Matís ohf  
Efnarannsóknir  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001

**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Hólalax hf  
6012790299  
Hólum 1  
Sauðárkrókur

Sýni R17003750003  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/02/2017  
Móttekið: 14/02/2017  
Rannsakað: 14/02/2017

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Úr fiskeldi  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 3/Hjaltadalsá neðan við stöð  
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila  
Aðrar upplýsingar :  
Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 2,5°C

**Örverurannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

**Eðlis- og Efnarannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

\*\*Svifagnir

1 mg/L

SM 19 ed 2540D

\*\*Sýrustig (pH) (EVA1)

7,25

ISO 10523:2012

**Mat sýnis**

Ekki metið

Reykjavík,

20. febrúar, 2017

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsókuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.



Matís ohf  
Efnarannsóknir  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000  
Fax:(354)-422 5001

**RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR**  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Hólalax hf  
6012790299  
Hólum 1  
Sauðárkrókur

Sýni R17003750004  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 13/02/2017  
Móttekið: 14/02/2017  
Rannsakað: 14/02/2017

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Úr fiskeldi  
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni  
Auðkenni : 4/Frárennslis frá settjörn 2  
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila  
Aðrar upplýsingar :  
Skýringar :

**Örverurannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

**Eðlis- og Efnarannsóknir**

**Mæligildi Heimild**

\*\*Svifagnir

1 mg/L

SM 19 ed 2540D

\*\*C.O.D

<10 mg/L

HACH, DR/2000 SP

**Mat sýnis**

Ekki metið

Reykjavík,

20. febrúar, 2017

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

\*\* Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum ( K=2 ) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.