

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Bolungarvík



Dags eftirlits	4.5.2012	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST		
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Aðalsteinn Árnason	ÍSAT nr.	51.51.0	
Fulltrúi fyrirtækis	Bergsteinn Hjörleifsson	Staðsetning	308595,844	634793,349

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Við eftirlit fannst ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir rekstrarhandbók fyrir stöð Skeljungs á Bolungarvík, skráningar og mælingar sem kröfur eru gerðar um. Skráningar reyndust í góðu lagi.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Þrír geymar eru í notkun í stöðinni og voru allir botnþykktarmældir árið 2008. Lagnir á bryggju voru þrýstiprófaðar sama ár. Til stendur að mála löndunarlagnir félagsins en þær eru farnar að láta á sjá vegna ryðs. Olíuskilja var hreinsuð í apríl 2012.

Farið var í skoðun á olíubirgðastöðinni, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró), olíuskilja og fráveitumál. Loki í mengunarvarnarþró var skoðaður og reyndist lokaður. Girðingar og hlið voru í góðu lagi.

Gamall geymir Skeljungs hf. við fiskimjölsverksmiðju Gná stendur enn.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

ANNAÐ

Gamall geymir Skeljungs hf. við fiskimjölsverksmiðju Gná stendur enn.

Skeljungur hf. er að leita leiða til þess að láta fjarlægja hann.

Reykjavík, 05.06.2012

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.