

EFTIRLITSSKÝRSLA

Sorpstöð Suðurlands Kirkjuferjuháleiga/Selfoss



Dags eftirlits	22.3.2013	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Sorpstöð Suðurlands	Fulltrúi UST	
Heimili	Austurvegi 56, Selfossi	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	420481-719	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Guðmundur Tryggvi Ólafsson	ÍSAT nr.	38.21.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	475089,819 332611,967

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Ákvörðun liggur fyrir um að rekstraraðili muni ekki taka við lífrænum úrgangi í framtíðinni og kemur því ekki til með að þurfa að safna hauggasi í Kirkjuferjuháleigu. Ákvörðun um hauggasmælingar (eftirlitsmælingar) liggur ekki fyrir. Reglubundnar mælingar á sigvatni fara fram í samræmi við starfsleyfi en þar sem urðun fer ekki fram í Kirkjuferjuháleigu hefur rekstraraðili áhuga á að endurskoða tilhögun þeirra. Ákveðið var að halda samráðsfund um mælingar og starfsleyfið almennt þegar ákvörðun um hauggasmælingar liggur fyrir.

UMFANG EFTIRLITS

Fundur var haldinn um stöðu urðunarstaðar rekstraraðila, reglubundnar mælingar á sigvatni, hauggassöfnun og móttöku á lífrænum úrgangi. Eftirlitsskoðun var ekki framkvæmd þar sem urðun fer ekki fram í Kirkjuferjuháleigu.

Reykjavík, 24.06.2013

Sigrún Guðmundsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.