

EFTIRLITSSKÝRSLA

Sorpstöð Suðurlands Kirkjuferjuháleiga/Selfoss



Dags eftirlits	19.12.2014	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Sorpstöð Suðurlands	Fulltrúi UST	
Heimili	Austurvegi 56, Selfossi	Tegund eftirlits	Reglubundið seinna eftirlit
Kennitala	420481-719	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Enginn	ÍSAT nr.	38.21.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	475089,819 332611,967

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Starfsemi urðunarstaðar var lögð niður fyrir 5 árum og er því eftirlit með rekstraraðila smátt í sniðum. Athugasemdir eru ekki gerðar en eitt frávik staðfest er varðar mælingar á sigi á urðunarstaðnum.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir gagnaskil rekstraraðila og kvaðir skv. starfsleyfi. Unnið er að lokun urðunarstaðarins

Frávik frá	Lýsing á fráviki
ákv. 5.1 í starfsleyfi er segir fyrir um	Mælingarniðurstöður á sigi árið 2013 hafa ekki borist mælingar, m.a. á sigi í urðunarreinum

Reykjavík, 20.02.2015

Sigrún Guðmundsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.