

EFTIRLITSSKÝRSLA

REYKJADALUR

Dagsetning: i.e.12./04/2018

Fulltrúi UST: Ásta Davíðsdóttir

Tegund eftirlits:

Vegna framkvæmdar

Vegna reksturs,

Vegna myndartöku

X Vegna beiðni um lokun svæðis

Vegna rannsókna

Vegna ábendingar um meint brot á náttúruverndalögum

Fyrirtæki / Aðili / Gerandi: Göngustígur um Reykjadal

Starfsemi: Farið var í eftirlit um göngustíg inn með Reykjadal til þess að kanna ástand stígs og gróðurs.

Málsnúmer leyfis:

Leyfi, gildir frá / til:

Málsnr. ábendingar: UST201803-453

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Göngustígurinn inn Reykjadal er á vinsælli gönguleið þar sem all margir fara dag hvern og ganga rúmlega 3. km inn dalinn til þess að baða sig í heitri ánni og njóta náttúruvegurðar. Stígurinn er malarborinn og uppbyggður langleiðina inn og upp dalinn sem hækkar nokkuð á þessari 3 km. leið. Stígurinn er nokkuð góður malarstígur um fyrstu 2.5 km. þar til komið er upp á heiðina þar sem engin mól er lengur á stígnum. Þar er því farið um moldarstíg að hluta u.þ.b. síðustu 500 m. þar til að baðstað við ánnu er komið. Þar hafa verið byggðir góðir timburpallar meðfram ánni. Í kjölfar lokunar svæðisins þann 31. mars síðastliðin fór landeigandi, Landbúnaðarháskóli Íslands, í framkvæmdir á svæðinu á um 600 metra kafla þar sem ástand svæðisins var hvað verst. Skv verklýsingu verktaka var stígurinn jafnaður, ýmist með því efni sem í honum var eða með efni flutt var á svæðið. Lagðar voru 2000 mottueiningar í 99 cm breiðan stíg og yfir blautustu svæðin var breiddin höfð 132 cm.








NIÐURSTAÐA:

Rigning var á svæðinu þegar úttekt fór fram og svæðið mjög blautt. Klaki er enn í jörðu og því nær það vatn sem safnast á svæði ekki að komast í burtu. Ekki er æskilegt að hleypa umferð um svæðið á meðan svæðið er en mjög blautt þar sem það myndi valda frekari skemmdum á stígnum og umhverfi hans.



Þórdís Vilhelmina Bragadóttir