

Staður :

Patreksfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

450.50.00: 4" Plaströr

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt tæp 12 bör og var þrýstingur náð kl 22:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingnum, ásamt því að lögnin er plastlögn.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	KL	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
16.9.2025	02:00	11,34	11,03	10,12	Bensín
	02:15	11,32	11,03	10,24	
	02:30	11,30	11,02	10,24	
	02:45	11,28	11,02	10,23	
	03:00	11,26	11,01	10,27	
	03:15	11,25	11,02	10,31	
	03:30	11,23	10,88	10,02	
	03:45	11,21	10,70	9,74	
	04:00	11,20	10,35	9,71	
	04:15	11,17	10,34	9,62	
	04:30	11,13	10,33	9,42	
	04:45	11,11	10,30	9,03	
	05:00	11,09	9,64	8,93	
	05:15	11,08	9,64	8,78	
	05:30	11,05	9,64	8,71	
	05:45	11,04	9,67	8,72	
	06:00	11,03	9,65	8,69	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson 1065

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.