

Staður :

Patreksfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

450.55.00: 4" Plaströr

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl 03:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma, ásamt því að lögnin er plastlagn.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campbell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
17.9.2025	03:00	11,58	3,73	1,96	Bensín
	03:15	11,55	3,74	1,47	
	03:30	11,52	3,76	1,98	
	03:45	11,49	3,75	1,25	
	04:00	11,46	3,76	1,99	
	04:15	11,42	3,75	1,09	
	04:30	11,39	3,50	0,58	
	04:45	11,36	3,20	0,59	
	05:00	11,33	3,08	0,61	
	05:15	11,30	3,08	0,60	
	05:30	11,27	3,09	0,61	
	05:45	11,23	3,71	0,63	
	06:00	11,21	3,10	1,21	
	06:15	11,18	3,09	1,09	
	06:30	11,16	3,11	0,99	
	06:45	11,13	3,80	0,83	
	07:00	11,11	4,19	0,72	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197
Gunnþór Bergsson
241193-2099
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirlarið

Ólafur Már Símonarson 1063
Ólafur Már Símonarson
090880-4389
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.