

Staður :

Patreksfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

450.60.00: 6" Plaströr

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt rúmlega 13 bör og var þrýstingur náð kl 10:30. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna ásamt því að lögnin er plastlögn.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	KL	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
15.9.2025	10:30	13,01	11,63	11,61	Flotaolía
	10:45	12,96	11,97	12,22	
	11:00	12,91	12,23	12,94	
	11:15	12,87	12,87	13,11	
	11:30	12,84	12,19	14,12	
	11:45	12,81	12,88	15,51	
	12:00	12,78	13,57	16,13	
	12:15	12,75	14,17	16,52	
	12:30	12,73	15,52	16,98	
	12:45	12,71	15,53	17,01	
	13:00	12,70	15,51	17,45	
	13:15	12,68	15,51	17,94	
	13:30	12,65	16,54	17,82	
	13:45	12,63	17,60	18,12	
	14:00	12,61	17,64	18,11	
	14:15	12,59	16,89	17,86	
	14:30	12,57	16,86	17,01	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson 1063

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.