

Staður :

Patreksfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

450.64.00: 4" Plaströr

450.46.00: 4" Plaströr

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt rúmlega 12 bör og var þrýstingur náð kl 21:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstutíma, ásamt því að lögnin er plastlagn.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
24.9.2025	21:00	12,38	8,33	5,96	Gasolía
	21:15	12,32	9,04	7,06	
	21:30	12,25	9,04	5,98	
	21:45	12,18	9,00	6,32	
	22:00	12,09	8,35	5,98	
	22:15	11,98	8,36	5,99	
	22:30	11,93	8,36	7,38	
	22:45	11,89	8,42	7,27	
	23:00	11,83	8,76	6,75	
	23:15	11,79	9,05	7,01	
	23:30	11,73	9,05	7,30	
	23:45	11,70	9,05	7,39	
25.9.2025	00:00	11,66	9,05	7,26	
	00:15	11,61	9,06	6,95	
	00:30	11,57	9,49	6,96	
	00:45	11,54	9,74	6,91	
	01:00	11,52	9,04	6,71	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Simonarson 1063

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.