

Staður :
Patreksfjörður
Ástæða prófunar:
Reglubundið eftirlit með lögnum
Fastanúmer lagna/r:
450.68.00: 4" Plaströr
450.69.00: 4" Plaströr

Lýsing:
Þrýstingi lyft upp í rétt tæp 12 bör og var þrýstingur náð kl 04:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingstíma, ásamt því að lögnin er plastlög.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	KL	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
17.9.2025	04:00	10,66	4,32	2,31	Gasolía
	04:15	10,63	4,32	2,30	
	04:30	10,60	4,33	2,27	
	04:45	10,57	4,21	2,23	
	05:00	10,54	4,33	2,23	
	05:15	10,51	4,33	2,24	
	05:30	10,48	4,36	2,25	
	05:45	10,46	4,37	2,23	
	06:00	10,43	4,18	2,13	
	06:15	10,41	3,69	1,76	
	06:30	10,38	3,69	1,77	
	06:45	10,36	3,70	1,77	
	07:00	10,34	3,70	1,78	
	07:15	10,31	3,70	1,78	
	07:30	10,29	3,71	1,79	
	07:45	10,27	3,71	1,79	
	08:00	10,25	3,71	1,79	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197
Gunnþór Bergsson
241193-2099
Þjónustudeild Óliudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson 1063
Ólafur Már Símonarson
090880-4389
Þjónustudeild Óliudreifingar ehf.