

Staður :

Patreksfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

450.61.00: 6" Plaströr

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt rúmlega 13 bör og var þrýstingur náð kl 10:30. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstutíma, ásamt því að lögnin er plastlögn.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	KL	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
15.9.2025	10:30	13,22	11,6	11,61	Gasolía
	10:45	13,19	11,97	12,22	
	11:00	13,17	12,23	12,94	
	11:15	13,15	12,28	13,11	
	11:30	13,15	12,19	14,12	
	11:45	13,14	12,88	15,51	
	12:00	13,13	13,57	16,13	
	12:15	13,12	14,17	16,52	
	12:30	13,10	15,52	16,98	
	12:45	13,09	15,53	17,01	
	13:00	13,09	15,51	17,45	
	13:15	13,07	15,51	17,94	
	13:30	13,06	16,21	17,82	
	13:45	13,05	17,6	18,12	
	14:00	13,05	17,61	18,11	
	14:15	13,03	16,81	17,86	
	14:30	13,02	16,76	17,01	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson 1197

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson 1063

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.