

Hávaðamæling Benninghoven

Hávaðamælingar voru framkvæmdar við Benninghoven malbikunarstöðina þegar hún var við framleiðslu á Selhöfða í Fellabæ.

| Nr mælingu frá upphafi | Dags. | Aths frá mælingamanni |
|------------------------|------------|---|
| 1 | 15.07.2021 | Mælt var á milli kl 17:30 og 18:30. Framleiðsla í gangi við allar mælingar. |



Mælistaður 1 er við malbikunarstöðina sjálfa, mælistaðir 2, 3 og 4 við lóðarmörk stöðvarinnar.

| Mæli- staður | Hæð mælitækis | Max hljóðstig á mælitíma dB | Kröfur UST dB | Athugasemdir v/krafna UST |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 1,5 m | 68,5 | <70 | <i>Undir kröfum</i> |
| 2 | 1,5 m | 69,8 | <70 | <i>Undir kröfum</i> |
| 3 | 1,5 m | 69,2 | <70 | <i>Undir kröfum</i> |
| 4 | 1,5 m | 68,1 | <70 | <i>Undir kröfum</i> |

Niðurstöður mælinga við lóðarmörk

Um er að ræða færanlega malbikunarstöð og staðsetning hennar var valin m.t.t. þess að hún trufla ekki aðra starfsemi á svæðinu.

15.07.2021
Harpa Þrastardóttir