

Þrýstiprófunarskýrsla

Staður :

Seyðisfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

710.60.00 Rör 6" DN150 Veggþykkt 7,1mm Svart stál.

710.63.00 Rör 4" DN100 Plaströr.

Lýsing:

08.11.22 Vinnuþrýstingur settur á, látin standa 12 tíma, lagnir 710.60.00 og 710.63.00 prufaðar saman, þrýstingi lyft ítrekað vegna þenslu á plastlögnum. Prófunarþrýsting náð 09.11.22 kl. 11:15 Rúmlega 12.5 bar. Lækkun á þrýstingi má rekja til þenslu á plastlögnum.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
09.11.22	11:15	12,5	4,07	3,76	Flotaolíu
	11:30	12,47	3,92	3,74	
	11:45	12,44	3,91	3,80	
	12:00	12,42	4,09	4,43	
	12:15	12,41	4,09	4,44	
	12:30	12,4	4,26	3,82	
	12:45	12,39	4,43	4,42	
	13:00	12,4	4,45	3,78	
	13:15	12,4	4,30	4,03	
	13:30	12,39	4,43	4,43	
	13:45	12,37	4,08	3,74	
	14:00	12,34	3,86	4,06	
	14:15	12,3	3,72	3,72	
	14:30	12,26	4,02	4,04	
	14:45	12,22	4,06	4,06	
	15:00	12,19	3,77	3,89	
	15:15	12,16	3,72	4,02	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Kári Valur Sigurðsson

Kári Valur Sigurðsson

250770-5109

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.